



 MURETA EXISTENTE 70cm



- Execução de fechamento da quadra alvenaria, tijolo vazado e estrutura metálica;
- Regularização do piso da quadra e pintura nova;
- Pavimentação em paver no acesso à quadra;
- Repintura do gradim metálico nos limites da escola com a Rua Amapá;
- Troca/Substituição de 20 telhas danificadas no local;
- Colocação de rufos nas extremidades da cobertura;
- Colocação de portão no acesso à quadra;

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	PRANCHA:
Indicada	Julho de 2021	Michelle	02/02