



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
*Estado do Paraná*

## **RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRA DE ARTE**

### **1- Introdução**

O presente relatório tem por finalidade demonstrar o estado atual ponte em madeira e estrutura e pilares de concreto para execução de ponte em vigas Pré-Moldadas, Tipo B.

### **2- Solicitante**

SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística - PR

### **3- Objeto**

Construção de ponte em Vigas Pré-Moldadas.

### **4- Localização**

Linha São Bráz – Linha Javali - Área Rural - Medianeira – PR

### **5- Data da vistoria: 16/08/2021.**

### **6- Relatório Fotográfico:**



Imagem 01 – Visão sentido Medianeira - Fonte: autoria própria.

Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
**Estado do Paraná**



Imagem 02 – Margem Direita - Fonte: autoria própria.



Imagem 03 – Vista Sentido Javali - Fonte: autoria própria.

Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras






**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
*Estado do Paraná*



Imagem 04 – Margem Esquerda - Fonte: autoria própria.



Imagem 05 – Vista Inferior, Margem Esquerda – Fonte: autoria própria.

  
Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
**Estado do Paraná**




Imagem 06 – Vista Inferior, Margem Esquerda – Fonte: autoria própria.




Imagem 01 – Coordenadas Ponte Atual – Fonte: Autoria própria.

**Medianeira, 01 de Outubro de 2021.**

**Kaio Cesar Ramos Maciel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-PR - 175.142/D**

Kaio Cesar Ramos Maciel  
CREA - PR 175.142/D  
Engenheiro Civil  
Sec. de Obras